

MOTORIZACION	GRUPO 1		
	10/20/30/50 70/90/100	40/80*	60
207 Compact 1.4 N	\$ 5.230	\$ 6.500	\$ 5.980
207 Compact 1.6 N	\$ 5.230	\$ 6.500	\$ 5.980
207 Compact 1.4 HDI	\$ 5.750	\$ 5.750	\$ 5.980
207 Compact 2.0 HDI	\$ 5.750	\$ 5.750	\$ 5.980
301 Nafta	\$ 5.990	\$ 7.350	\$ 6.750
301 HDI	\$ 6.510	\$ 6.510	\$ 7.500
208 1.5 N	\$ 5.990	\$ 7.350	\$ 6.750
208 1.6 N	\$ 5.990	\$ 7.350	\$ 6.750
208 HDI	\$ 6.980	\$ 6.980	\$ 7.850
2008 1.6 N	\$ 5.990	\$ 7.350	\$ 6.750
2008 1.6 Sport	\$ 7.430	\$ 8.430	\$ 8.230
308 1.6 N	\$ 6.740	\$ 7.650	\$ 7.470
308 1.6 N Turbo	\$ 7.430	\$ 8.430	\$ 8.230
308 1.6 HDI	\$ 7.330	\$ 7.330	\$ 8.120
308 2.0 N	\$ 6.740	\$ 7.650	\$ 7.470
408 1.6 N	\$ 6.740	\$ 7.650	\$ 7.470
408 1.6 HDI	\$ 7.330	\$ 7.330	\$ 8.120
408 2.0 N	\$ 6.740	\$ 7.650	\$ 7.470
408 1.6 N Turbo	\$ 7.430	\$ 8.430	\$ 8.230
Hoggar 1.6 N	\$ 4.990	\$ 6.200	\$ 5.700
Nueva Partner Presence 1.4 N	\$ 4.810	\$ 5.760	\$ 5.760
Nueva Partner 1.4 N	\$ 4.990	\$ 6.250	\$ 5.700
Nueva Partner 1.6 N	\$ 4.990	\$ 6.250	\$ 5.700
Nueva Partner 1.6 HDI	\$ 5.990	\$ 5.990	\$ 6.850
208 XY	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
208 GTI	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
208 GT	\$ 7.430	\$ 8.430	\$ 8.230
308 CC 1.6 N Turbo	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
308 GTI 1.6 N	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
RCZ 1.6 N Turbo	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
3008 1.6 N Turbo	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
3008 2.0 HDI	\$ 8.590	\$ 8.590	\$ 9.800
3008 SUV	\$ 8.360	\$ 9.900	\$ 9.600
3008 SUV HDI	\$ 8.980	\$ 8.980	\$ 10.260
5008 N	\$ 8.360	\$ 9.900	\$ 9.600
5008 N HDI	\$ 8.980	\$ 8.980	\$ 10.260
5008 1.6 N Turbo	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
4008 2.0 N	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 16.800
508 1.6 N Turbo	\$ 8.590	\$ 10.200	\$ 9.800
508 2.0 HDI	\$ 8.590	\$ 8.590	\$ 9.800
508 GT	\$ 8.590	\$ 8.700	\$ 9.800
Expert Premiun 1,6 HDI ****	\$ 7.230	\$ 7.230	\$ 8.200
Expert 1.6 HDI	\$ 5.990	\$ 5.990	\$ 6.850
Expert 2.0 HDI	\$ 5.990	\$ 5.990	\$ 6.850
Boxer 2.3 HDI**	\$ 8.590	\$ 8.590	\$ 9.800
Boxer Premiun****	\$ 7.990	\$ 7.990	\$ 8.900

Precios vigentes desde el 01/03/2018 al 31/05/2018.

* El servicio de 80.000 Km no incluye Cambio de Correa de Distribucion en aquellos modelos que así lo requieran.

* El cambio de correa de distribución debe realizarse por tiempo o KM lo que ocurra primera, consultar en el manual de mantenimiento del vehículo.Presupuestar con el Concesionario.

** Los servicios del modelo Boxer se realizan cada 10.000 Km.

*** El reemplazo de filtro de combustible de modelo 4008, se realiza cada 60.000 km.

****Vehículos utilitarios : operaciones sistemáticas cada 20.000 km (solo a para Traveller/Boxer Premiun/Expert Premiun).

Los vehículos que poseen caja automática, no tienen incluido en el precio el cambio de aceite de la misma a los 60.000 Km.

Los servicios son comercializados al público por los concesionarios de la Red Peugeot indicados exclusivamente.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., Av. Pte. Perón 1001, Villa Bosch, Buenos Aires, C.U.I.T.: 30-50474453-8.