

MOTORIZACION	GRUPO 1		
	10/20/30/50 70/90/100	40/80*	60
207 Compact 1.4 N	\$ 7.430	\$ 9.230	\$ 8.500
207 Compact 1.6 N	\$ 7.430	\$ 9.230	\$ 8.500
207 Compact 1.4 HDI	\$ 8.130	\$ 8.130	\$ 8.460
207 Compact 2.0 HDI	\$ 8.130	\$ 8.130	\$ 8.460
301 Nafta	\$ 8.560	\$ 10.500	\$ 9.650
301 HDI	\$ 9.230	\$ 9.230	\$ 10.520
208 1.5 N	\$ 8.560	\$ 10.500	\$ 9.650
208 1.6 N	\$ 8.560	\$ 10.500	\$ 9.650
208 HDI	\$ 9.890	\$ 9.890	\$ 11.120
2008 1.6 N	\$ 8.560	\$ 10.500	\$ 9.650
2008 1.6 Sport	\$ 10.580	\$ 12.000	\$ 11.720
308 1.6 N	\$ 9.650	\$ 10.950	\$ 10.690
308 1.6 N Turbo	\$ 10.580	\$ 12.000	\$ 11.720
308 1.6 HDI	\$ 10.420	\$ 10.420	\$ 11.540
308 2.0 N	\$ 9.650	\$ 10.950	\$ 10.690
408 1.6 N	\$ 9.650	\$ 10.950	\$ 10.690
408 1.6 HDI	\$ 10.420	\$ 10.420	\$ 11.540
408 2.0 N	\$ 9.650	\$ 10.950	\$ 10.690
408 1.6 N Turbo	\$ 10.580	\$ 12.000	\$ 11.720
Hoggar 1.6 N	\$ 7.130	\$ 8.860	\$ 8.140
Nueva Partner Presence 1.4 N	\$ 6.950	\$ 8.320	\$ 8.320
Nueva Partner 1.4 N	\$ 7.130	\$ 8.930	\$ 8.140
Nueva Partner 1.6 N	\$ 7.130	\$ 8.930	\$ 8.140
Nueva Partner 1.6 HDI	\$ 8.510	\$ 8.510	\$ 9.730
208 XY	\$ 10.470	\$ 12.430	\$ 11.940
208 GTI	\$ 10.470	\$ 12.430	\$ 11.940
208 GT	\$ 10.580	\$ 12.000	\$ 11.720
308 CC 1.6 N Turbo	\$ 10.470	\$ 12.430	\$ 11.940
308 GTI 1.6 N	\$ 10.470	\$ 12.430	\$ 11.940
RCZ 1.6 N Turbo	\$ 12.240	\$ 15.050	\$ 14.690
3008 1.6 N Turbo	\$ 10.470	\$ 12.430	\$ 11.940
3008 2.0 HDI	\$ 11.160	\$ 11.160	\$ 12.730
3008 SUV	\$ 10.350	\$ 12.260	\$ 11.880
3008 SUV HDI	\$ 11.160	\$ 11.160	\$ 12.750
5008 N	\$ 10.350	\$ 12.260	\$ 11.880
5008 N HDI	\$ 11.160	\$ 11.160	\$ 12.750
5008 1.6 N Turbo	\$ 10.470	\$ 12.430	\$ 11.940
4008 2.0 N	\$ 12.240	\$ 14.530	\$ 23.870
508 1.6 N Turbo	\$ 12.240	\$ 15.050	\$ 14.690
508 2.0 HDI	\$ 12.240	\$ 12.240	\$ 13.970
508 GT	\$ 12.240	\$ 12.400	\$ 13.970
Expert Premium 1.6 HDI	\$ 10.350	\$ 10.350	\$ 11.740
Traveller	\$ 10.350	\$ 10.350	\$ 11.740
Expert 1.6 HDI **	\$ 8.510	\$ 8.510	\$ 9.730
Expert 2.0 HDI **	\$ 8.510	\$ 8.510	\$ 9.730
Boxer 2.3 HDI **	\$ 11.340	\$ 11.340	\$ 12.940
Boxer Premium	\$ 11.340	\$ 11.340	\$ 12.630

Precios vigentes desde el 01/10/2018 al 31/10/2018.

* El servicio de 80.000 Km no incluye Cambio de Correa de Distribucion en aquellos modelos que asi lo requieran.

* El cambio de correa de distribución debe realizarse por tiempo o KM lo que ocurra primera, consultar en el manual de mantenimiento del vehículo.Presupuestar con el Concesionario.

** Los servicios del modelo Boxer y Expert se realizan cada 10.000 Km.

*** Los servicios del modelo Boxer Premium y Expert Premium se realizan cada 20.000 Km.

**** El reemplazo de filtro de combustible de modelo 4008, se realiza cada 60.000 km.

Los vehículos que poseen caja automática, no tienen incluido en el precio el cambio de aceite de la misma a los 60.000 Km.

Los servicios son comercializados al público por los concesionarios de la Red Peugeot indicados exclusivamente.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., Av. Pte. Perón 1001, Villa Bosch, Buenos Aires, C.U.I.T.: 30-50474453-8.